




石川町資源調査調書

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|--|-----|----|---------|
| 通し番号 | 175 | 整理番号 | 20 | - | 001 | 作成 | 平成19年2月 |
| 名称 | 三 芦 橋 | | | | 項目 | 橋 | |
| 管 理 | 住 所 | 石川郡石川町字南町 | | | | | |
| | 連 絡 先 | 石川土木事務所 TEL 0247-26-2138 (代) | | | | | |
| | 管理者及び所有者 | 福島県 | | | | | |
| 概 要 | 今出川と北須川が合流するところに架かる橋である。交通量が多いため、近くには歩道橋「さくら橋」が架かっている。 | | | | | | |
| | 占 用 | 北須川 | 構造形式 上部工 | RC橋 | | | |
| | 架設年次 | 昭和36年 | | | | | |
| | 橋 長 | 12.94m | | | | | |
| | 幅 員 | 5.5m | | | | | |
| 参考文献 | 福島県橋梁台帳 | | | | | | |
| 関連項目 | 今出川(18-006) 北須川(18-008) | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | |
| 写真及び位置図等 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |

石川町資源調査調書

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|---|-----|----|---------|
| 通し番号 | 176 | 整理番号 | 20 | - | 002 | 作成 | 平成19年2月 |
| 名称 | 神前橋 | | | | 項目 | 橋 | |
| 管理 | 住所 | 石川郡石川町字下泉地内 | | | | | |
| | 連絡先 | 石川町役場 TEL 0247-26-2111 (代) | | | | | |
| | 管理者及び所有者 | 石川町 | | | | | |
| 概要 | <p>三芦城跡でもある現在の石都々古和気神社の正面入り口の前にかまえる橋で、お仮屋から神社参道へとつながる橋である。</p> <p>昭和41年に大きな被害をもたらした台風で当時の木橋は流失してしまい、翌年現在の永久橋が完成し現在へ至っている。</p> <p>橋の欄干は、神前の名前にふさわしく朱色に塗装されている。</p> | | | | | | |
| | 占用 | 今出川 | 構造形式 | 床版 PC橋 | | | |
| | 架設年次 | 昭和42年 | 上部工 | | | | |
| | 橋長 | 30.0m | | | | | |
| | 幅員 | 5.5m | | | | | |
| 参考文献 | 石川町橋梁台帳 | | | | | | |
| 関連項目 | 今出川(18-006) | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 写真及び位置図等 | | | | | | | |
|  | | | |  <p style="text-align: center;">位置図</p> | | | |


石川町資源調査調書

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|---|-----|----|---------|
| 通し番号 | 177 | 整理番号 | 20 | - | 003 | 作成 | 平成19年2月 |
| 名称 | 菅橋 | | | 項目 | 橋 | | |
| 管理 | 住所 | 石川郡石川町字下泉地内 | | | | | |
| | 連絡先 | 石川土木事務所 TEL 0247-26-2138 (代) | | | | | |
| | 管理者及び所有者 | 福島県 | | | | | |
| 概要 | <p>三芦城跡でもある現在の石都々古和気神社の参拝に渡ったとされる橋であり、また、いわきと白河をつなぐ橋として、宿場町中心を流れる今出川に架かる橋でもあった。現在の橋は、昭和11年に架けられ現在も交通の要衝として利用されている。</p> | | | | | | |
| | 占用 | 北須川 | 構造形式 上部工 | RC橋 | | | |
| | 架設年次 | 昭和11年 | | | | | |
| | 橋長 | 13.0m | | | | | |
| | 幅員 | 5.5m | | | | | |
| 参考文献 | 福島県橋梁台帳 | | | | | | |
| 関連項目 | 今出川(18-006) | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 写真及び位置図等 | | | | | | | |
|  | | | |  <p style="text-align: center;">位置図</p> | | | |

石川町資源調査調書

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|--|-----|----|---------|
| 通し番号 | 178 | 整理番号 | 20 | - | 004 | 作成 | 平成19年2月 |
| 名称 | ヤナギ柳橋 | | | | 項目 | 橋 | |
| 管理 | 住所 | 石川郡石川町字南町 | | | | | |
| | 連絡先 | 石川町役場 TEL 0247-26-2111 (代) | | | | | |
| | 管理者及び所有者 | 石川町 | | | | | |
| 概要 | <p>南町と神前通りを結ぶ柳橋は、台風などの水害によりたびたび流されていたが昭和47年に永久橋に架け替えられ現在に至っている。</p> <p>当時の橋では珍しく、石川地方では初めて白金アルミ高欄が使用され、親柱には石川名産の黒みかげ石を使うという、当時はかなり豪華な橋だったようである。</p> | | | | | | |
| | 占用 | 今出川 | 構造形式 上部工 | 床版 PC橋 | | | |
| | 架設年次 | 昭和47年9月 | | | | | |
| | 橋長 | 30.0m | | | | | |
| | 幅員 | 5.5m | | | | | |
| 参考文献 | 石川町橋梁台帳 | | | | | | |
| 関連項目 | 今出川(18-006) | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 写真及び位置図等 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |

石川町資源調査調書

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|--|-----|----|---------|
| 通し番号 | 179 | 整理番号 | 20 | - | 005 | 作成 | 平成19年2月 |
| 名称 | 泉橋 (牛乳橋) | | | 項目 | 橋 | | |
| 管理 | 住所 | 石川郡石川町字下泉地内 | | | | | |
| | 連絡先 | 石川町役場 TEL 0247-26-2111 (代) | | | | | |
| | 管理者及び所有者 | 石川町 | | | | | |
| 概要 | <p>通称「牛乳橋」と呼ばれている泉橋は、現存する橋では残り少ない木製の橋である。 明治10年頃、町役場隣に牛舎があり、酒井牛乳店が牛乳の販売を行っていたが、役場建設当時からたいそう繁盛したもので、牛乳を買い求める人々の多くがこの橋を渡って買いに来たことから、牛乳橋と呼ばれているそうである。当時の橋は1mほどの狭い橋で、大雨でたびたび流失していましたが昭和42年に現在の橋が完成し今に至っている。</p> | | | | | | |
| | 占用 | 今出川 | 構造形式 上部工 | 木桁 木橋 | | | |
| | 架設年次 | 昭和42年 | | | | | |
| | 橋長 | 30.0m | | | | | |
| | 幅員 | 2.5m | | | | | |
| 参考文献 | 石川町橋梁台帳 | | | | | | |
| 関連項目 | 今出川(18-006) | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 写真及び位置図等 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |